

OR1000: Einschaltspike beim Initialisieren

Betroffene Produkte:


- **OR8, R8**
- **PIO24II, PIO48II**

Problembeschreibung

Bei Verwendung der OR8 bzw. R8 in Verbindung mit der digitalen I/O-Karte PIO24II bzw. PIO48II, bestückt mit Harris Bausteinen, können die Relais beim Initialisieren des PCs kurz einschalten. Dies ist eine Eigenheit dieser Bausteine.

Lösung

Bauen Sie ein Widerstandsarray 8x4.7K, wie unten dargestellt, in die PIN-Reihe 1-9 des dargestellten ICs auf der OR8/R8 ein. Dies bewirkt einen definierten Einschaltpegel für die Initialisierungsphase, so dass die Relais sich nicht mehr unkontrolliert einschalten können.



Ausschnitt der OR8 Platine

Status

Bei neueren Serien der PIO24II/PIO48II werden Bausteine von NEC (μ PD 71055C) eingebaut, die dieses Problem nicht haben. Diese wurden getestet und freigegeben.

Stand

29. Oktober 2008