

## **B1005: ActiveX Import in Delphi® 6 funktioniert nicht**

Betroffene Produkte:

- alle ActiveX Controls (**STR-...**)

### **Problembeschreibung**

Der ActiveX Import in Delphi® 6 liefert falsche Eigenschaften/Funktionen in der entsprechenden TLB-Datei. Dadurch können Programme, die diese ActiveX Funktionen verwenden, nicht übersetzt werden.

### **Lösung**

Dies ist ein Problem in Delphi® 6. Bitte wenden Sie sich an den Support von Borland™.

Mittlerweile ist ein Patch von Borland™ für Delphi® 6 verfügbar, der den Fehler beim Import von ActiveX Controls in Delphi® 6 beseitigen soll.

### **Stand**

9. Januar 2006